


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **MV-519** Data rilievo **2012/07/1** Rilievatore **PA** Comune: **Monteveglia**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **Monteveglia Capoluogo** IGM: **M.o Torchi** Toponimo:
 Indirizzo: **Via Mulino 8 - Via Mulino 6** Complesso edilizio: N. elementili: **5**



Longitudine 11.1014602 Latitudine 44.46922503

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Mulino Paemeggiani** Insediamenti: **insediamento industriale e protoindustriale: mulino**

Edifici: epoca: vincolo:

ora trattoria dei Mugnai

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

| | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-------------|--|
| Tipo di uso | <input type="checkbox"/> Giardino/parco privato | Rapporto con la strada | <input checked="" type="checkbox"/> Diretto | Spazi verdi | <input type="checkbox"/> Sistemazione formale |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato | | <input type="checkbox"/> Indiretto | | <input type="checkbox"/> Alberature di pregio |
| | <input type="checkbox"/> Parcheggio privato | Mediato da | | | <input checked="" type="checkbox"/> Alberature |
| Altro: | | | | Altro: | <input checked="" type="checkbox"/> Siepi |
| Materiale pavimentazioni | | | | | |
| Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Qualità complessiva degli spazi esterni | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Grande valore ambientale | | | | | |
| Note: | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Valore ambientale | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso | | | | | |

EDIFICIO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| MV-519.01 | Tipologia originaria | Edificio di origine storica | <input type="checkbox"/> | Complesso edilizio: | <input type="checkbox"/> |
| Territorio: URBANO | Indirizzo Via Mulino 11/1 - [via Indipendenza 2/1] | Catasto Foglio Particella | 27 | 626 | |
| INDAGINI: scheda di indagine 2012 | | | | | |
| Note inaccessibile | | | | | |
| NonEsistente | <input type="checkbox"/> | NonAccessibile | <input checked="" type="checkbox"/> | NonStorico | <input type="checkbox"/> |
| | | Edificio Accessorio non rilevante | <input type="checkbox"/> | | |

EDIFICIO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| MV-519.02 | Tipologia originaria | Edificio di origine storica | <input type="checkbox"/> | Complesso edilizio: | <input type="checkbox"/> |
| Territorio: URBANO | Indirizzo Via Mulino 11 - Via Mulino 11/1 | Catasto Foglio Particella | 27 | 131 | |
| INDAGINI: edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela | | | | | |
| Note | | | | | |
| NonEsistente | <input type="checkbox"/> | NonAccessibile | <input type="checkbox"/> | NonStorico | <input type="checkbox"/> |
| | | Edificio Accessorio non rilevante | <input type="checkbox"/> | | |

EDIFICIO

MV-519.03

Tipologia originaria

PalazzoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Mulino 8 - Via Mulino 6

Catasto Foglio Particella

27**132**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV519031.jpg

2012_10_23 12_19_25



MV519032.jpg

2012_10_23 12_20_15



MV519033.jpg

2012_10_23 12_20_41

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori

N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero** **tinteggiature esterne**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: **Garages**
Incongruità del fabbricato :
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Elevato**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-519.04 Tipologia originaria Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Indipendenza 4/2 - [via Indipendenza 4/3]** Catasto Foglio Particella **27 495**

INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MV-519.05

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Indipendenza 4/2 - Via Indipendenza 4/4

Catasto Foglio Particella

27 143INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico 

Edificio Accessorio non rilevante



MV519051.jpg

2012_10_23 14_14_34

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale

Compromissione (imm., materiali)

Totale

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio: